

Продавец: ООО "Интерстрой БК"

Адрес: 670013 Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Тологойская д. 41

ИНН: 0323415838

КПП: 032301001

Банковские реквизиты:

БИК 044252999

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

Р/с 40702810402500087544

Покупатель: МО-СП «Буйское»

Юридический адрес: 671365, Республика Бурятия, Бичурский район, с Буй, ул. Вахмянина 12

Банковские реквизиты:

Отделение-НБ Республика Бурятия Банка России// УФК по Республике Бурятия г. Улан-Удэ

БИК 018142016

Л/с 04023015150

Каз.сч. 03100643000000010200

ЕКС 40102810545370000068

ИНН 0303006770

КПП 030301001

Счет № 16 от 10.09.2021 г.

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Дополнительные работы по капитальному ремонту сельского клуба с. Узкий Луг Бичурского района Республики Бурятия		1	143 047,85	143 047,85
Итого:			1		143047,85

Сумма прописью: Сто сорок три тысячи сорок семь рублей 85 копеек. Без НДС.

Руководитель предприятия



Бухгалтер

Инвестор:

Заказчик: МО СП "Буйское"

Подрядчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «ИНТЕРСТРОЙ БК»

Стройка: Капитальный ремонт сельского клуба с. Узкий Луг
 Бичурского района Республики Бурятия

Код	0322001
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 1
	дата 03 03 2021
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	10.09.2021 г.

Отчетный период	
с	по
19.05.2021	10.09.2021

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Дополнительные работы по капитальному ремонту сельского клуба с. Узкий Луг Бичурского района Республики Бурятия		143 047,85	143 047,85	143 047,85

Итого	143 047,85
Сумма НДС	
Всего с учетом НДС	143 047,85

Заказчик МО СП "Буйское"

В.Ю. Сидоров

Подрядчик «Интерстрой БК»

Ч.Э. Базаров

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МО-СП «Буйское»

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Интерстрой БК"

Стройка - Капитальный ремонт сельского клуба в с. Уэкий Луг, Бичурского района, республики Бурятия

Объект - Республика Бурятия, Бичурский район, с.Уэкий Луг, ул.Ленина 45, сельский клуб.

Форма по ОКУД

по ОКТО

по ОКТО

Код
0322005

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер
Дата

1
03.03.2021

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с по
2	10.09.2021	19.05.2021 10.09.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2021 г.

Смета № Дополнительные работы 10%
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость

143,048 тыс. руб.
2,834 тыс. руб.
318,55 чел.час


по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
Раздел 1. Строительные работы							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Разборка покрытий полов: дощатых	ФЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	2,025	352,23	713,27
2	2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	ФЕР57-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	2,025	59,83	121,16

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Устройство фундаментов столбов. Бетонных	ФЕР06-01-001-13 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м3	0,00381	10941,99	41,69
4	4	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	ФССЦ-04.1.02.05-0005 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	0,38862	600	233,17
5	5	Укладка лаг. по бетонным опорам	ФЕР11-01-012-03 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	2,025	2062,88	4177,33
6	6	Лаги для устройств полов антисептированные тип II, сечение 100-150х40-60 мм	ФССЦ-11.1.01.09-0002 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	2,1195	1970	4175,42
7	7	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	ФЕР11-01-033-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	2,025	984,54	1993,69
8	8	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	ФССЦ-11.1.03.06-0074 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	7,19818	1233	8875,36
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-8))							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							
Полы (ремонтно-строительные)							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							
Полы							
Итого							
Всего с учетом "Письмо Министров РФ №51276-ДВ/09 от 21.12.2018г объекты культуры СМР=8,32"							
Справочно, в базисных ценах:							
							20331,09
							20664,10
							2119,65
							1606,55
							1428,27
							263,16
							73,64
							22625,23
							24390,30
							202927,30


ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
Материалы							17448,99
Машины и механизмы							554,27
ФОТ							2833,96
Накладные расходы							2119,65
Сметная прибыль							1806,55
Компенсация НДС при УСНО (17448,99+554,27+173,12)+2119,65*0,1712+1806,55*0,15)*0,20*8,32							30674,19
ВСЕГО по акту							233601,49
Тендерный коэффициент							0,612358475
ВСЕГО по акту с учетом тендерного коэффициента							143047,85

Составил: Генеральный директор _____ Ч.Э. Базаров
(должность, подпись, расшифровка)



Проверил: МО С.П. Буйское _____ В.Ю. Сидоров
(должность, подпись, расшифровка)



Проверил: СК Строй Контроль _____ Т.А. Куцова
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.